

## 氯苯事业部 2 台搪瓷设备维修内容

维修内容如下：

1、粗馏塔轻相罐（ $\phi 1200 \times 3540$ ）①人孔（DN600）法兰管口搪瓷爆瓷泄漏，②设备本体人孔法兰及人孔盖腐蚀泄漏；需现场修复人孔管口搪瓷、人孔本体修复及人孔盖重新制作，配整台设备本体接口的垫片（不锈钢外包四氟波纹垫片）；人孔修复完成后，整台设备需做电火花测试检查；

2、2#真空泵排液收集罐（ $\phi 800 \times 2150$ ）①顶部气相（DN50）管口爆瓷泄漏，②底部出料（DN50）法兰管口爆瓷泄漏；③罐体上封头搪瓷密封面爆瓷泄漏；要求重新对整罐搪瓷，该设备返厂维修，配整台设备本体接口的垫片（不锈钢外包四氟波纹垫片）；整台设备需做电火花测试检查。

注：a)报价前必须先勘察现场交流；b)设备检修过程需要乙方提供检修前后照片及书面告知；c)设备维修时间 5 天必须返厂；e)设备验收时随试验报告(乙方相关人员签字及盖章)。

邓静