

玻璃钢贮罐维修、玻璃钢管道加固工作量

1、V462 3500*5000 底部泄漏检修 介质：富硝盐水 温度：35℃

现象：筒体底部 R 角渗漏



维修内容：先对整个罐底及 R 角处打磨，查找漏点，然后底部、R 角以及往上 20cm 糊制 10mm 厚玻璃钢 D-470 树脂

2、D-150 过滤盐水贮槽 6000*9500 介质：盐水 温度：60℃

现象：筒体中下部管道撞击造成储槽渗漏积盐霜 泄漏处内部打磨查找漏点，漏点周边糊制 10mm 厚玻璃钢约 1 m² D-470 树脂 再报单元平方修复的单价，

3、配合二级干燥塔安装

维修内容：配合二级干燥塔 2500*15800 安装涉及到改动的管口焊缝玻璃钢加强，DN600 管口 3 道，DN200 管口 2 道、DN250 管口 2 道。

4、配合废氯管道膨胀节安装

维修内容：配合废氯管道膨胀节安装，涉及到管口焊接焊缝玻璃钢加强，DN700 管口 2 道。

5、玻璃钢缠绕管道焊缝加强 DN400*13 道、DN350*4 道、DN250*4 道、DN200*6 道、DN600*4 道、DN300*6 道

6、D-150 顶部护栏底脚安装，玻璃钢糊制已制作完成的底脚 12 只于储槽顶部一圈

施工时间为 2023 年大修期间，部分作业为受限空间、登高、动火作业，施工人员需持有登高证并接受我公司以及新区推行外包项目、劳务派遣人员申报制度（见附页），安全培训教育合格方可施工，树脂、玻璃纤维布等材料由中标方提供，投标单位需查勘现场。

袁集
2023.7